

STRABAG Sp. z o.o.
Dyrekcja Mostowa PK
Oddział Centralno-Wschodni DD

Biuro Budowy Trasy Świętokrzyskiej

STRABAG Sp. z o.o., Dyrekcja Mostowa PK
Biuro Budowy Trasy Świętokrzyskiej, Parzniewska 10, 05-800 Pruszków/Polska



STRABAG

Osoba kontaktowa:
Marcin Czuba
Tel. kom. +48 691 482 178
marcin.czuba@strabag.com

Nr ref:
018/MCZ/TSW/12/2019

Warszawa, dnia 4 grudnia 2019r.

Wasz znak UD-X-WOR.0003.727.2019.TOP (2EZB.X) Data 06.11.2019r.

Nasz znak Data

Dotyczy: **Umowy nr ZP/13/PW/11/14 z dnia 15.05.2015r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: b. odc. ul. Tysiąclecia – ul. Zabranieckiej**

Temat: **Interpelacja nr 172 radnej Dzielnicy Targówek p. Katarzyny Górskiej-Manczenko**

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa korespondencji nr ref.: UD-X-WOR.0003.727.2019.TOP (2EZB.X) z dnia 06.11.2019r. oraz do przeglądu gwarancyjnego, który odbył się przy udziale Państwa przedstawicieli w dniu 25.11.2018 r., STRABAG Sp. z o.o., będący Generalnym Wykonawcą inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: b. odc. ul. Tysiąclecia – ul. Zabranieckiej” informuje, że wszystkie obumarłe drzewa, które zostały nasadzone na działce nr ew. 84 obr. 4-11-23, zlokalizowanej przy ul. Siarczanej (rejon centrum Kultury i Aktywności Siarczana) zostaną wymienione na nowe, zgodnie z warunkami umowy Nr ZP/13/PW/11/14 z dnia 15.05.2015r.


Jednocześnie wyjaśniamy, że wskazany w Decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków Nr 994Z/15 z dnia 02.11.2015r., zmienionej Decyzją Nr 982Z/16 z dnia 30.11.2016r. dąb szypułkowy (*querqus robur*) jest drzewem który ze względu na palowy system korzeniowy źle się przyjmuje, szczególnie jeśli jest sadzony w wieku starszym (zgodnie z Decyzją Konserwatora minimalny obwód pni nasadzanych drzew wynosił 20 cm). W ciągu dwóch ostatnich lat, wymieniono 100% nasadzonych drzew, które zamierały zawsze na przełomie czerwca i lipca, w przeciągu 1-2 tygodni od chwili ich nasadzenia. Naszym zdaniem było to powodem szybko rozprzestrzeniającej się choroby. Zaznaczamy również, że w całym okresie pielęgnacja drzew przebiegała prawidłowo. Były one regularnie podlewane, przycinane na jesień, nawożone i kontrolowane fitosanitarnie. Po pierwszym obumarciu, ze względu na podejrzenie od glebowej choroby grzybowej, nowe drzewa zostały posadzone w innych otworach, a gleba została całkowicie wymieniona na nową.

STRABAG Sp. z o.o.
Parzniewska 10
05-800 Pruszków/Polska
www.strabag.pl

Tel. +48 22 7144260
Faks +48 22 4811276
trasa.swietokrzyska@strabag.com

ING Bank Śląski S.A. DOR WOFH
IBAN: PL24 1050 0086 1000 0022 7788 8117
BIC/SWIFT: INGPLPWXXX

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054588 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5210421928, REGON 010676681, kapitał zakładowy 73.328.000 PLN



UD-X-WOM-KO/17803/19 09-12-2019 Falba

Stan na 01.12.2016r.

PK-DD/KG_TSW_pismo_v.01

Podsumowując, że względu na to, że ww. działania nie przyniosły pożądanego efektu, w uzgodnieniu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych podjęliśmy decyzję o próbie zmiany gatunku drzew na inny, np. Grab Pospolity (*Carpinus betulus*), Lipa (*Tilia*) lub Jesion (*Fraxinus*) (gatunki drzew dostępne w polskich szkółkach). Wystąpienie w tej sprawie zostanie w najbliższym czasie skierowane do Urzędu Ochrony Zabytków.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy Państwa o kontakt. Sprawę z naszej strony prowadzi Marcin Czuba, tel. 691 482 178 , marcin.czuba@strabag.com.

Z poważaniem

Marcin Czuba
Przedstawiciel Wykonawcy

Do wiadomości:

1. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
2. a/a