



Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ul. L.Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. informacja (22) 44 38 727, sekretariat (22) 44 38 521
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl

Warszawa, dnia 24.07.2019 r.

UD-X-WOR.0003.558.2019.TOP
(2.AZA.X)



~~Pani
Katarzyna Górską-Manczenko
Radna Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
w/m~~

Szanowna Pani Radna

w odpowiedzi na interpelację nr 139 z dnia 16.07.2019 r. uprzejmie informuję, że w dniu 22.07.2019 r. pracownik Wydziału Infrastruktury przeprowadził objazd ulic Śmiesznej i Określonej. W załączeniu przekazuję protokół z dnia 24.07.2019 r. z wizji w terenie, w którym nie stwierdzono występowania zagrożeń dla ruchu pieszego i kołowego w tym występowania różnic terenu sięgających 30 centymetrów oraz odsłoniętych studni. Tworzenie się zastoisk wody po obfitych opadach deszczu spowodowana jest brakiem kanalizacji deszczowej w ulicach i tym samym ograniczonym przesiąkaniem wody przez grunt. Ograniczenie widoczności na skrzyżowaniu ww. ulic wynika z zagrodzenia części działek ewidencyjnych nr 162/3, 161/4, 163/2 z obrębem 4-09-15 przez byłych właścicieli.

Jednocześnie informuję, że kompleksowa przebudowa powyższych ulic w tym budowa chodnika nastąpi po przyznaniu na ten cel środków z budżetu m.st. Warszawy. Jednakże po wielokrotnym wnioskowaniu do budżetu m.st. Warszawy w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2045 w budżecie inwestycyjnym dla Dzielnicy Targówek nie zapisano takich zadań. Do czasu przebudowy ww. odcinków ulic wykonywane będą remonty cząstkowe, a ulice będą utrzymywane w bieżącej przejezdności.

Z poważaniem

WZ. BURMISTRZA
Stępek
Bartosz Stępek
Zastępca Burmistrza

do wiadomości:

1. WOR w/m
2. aa

Warszawa, dnia 24.07.2019 r.

Protokół z przeprowadzonej wizji w terenie

W dniu 22.07.2019 r. pracownik Wydziału Infrastruktury dla Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: Artur Zabora przeprowadził kontrolę pasa drogowego ulic: Śmiesznej i Określonej w Warszawie. Podczas wizji w terenie stwierdził, że część pasa drogowego pozostaje zagrodzona przy posesji Określona nr 25. Ponadto nie stwierdzono występowania zagrożeń dla ruchu pieszego i kołowego w tym występowania różnic terenu sięgających 30 centymetrów oraz odsłoniętych studni. Z wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną oraz szkic zagrodzenia.

- Dokumentacja fotograficzna – 16 szt.
- Szkic zagrodzenia – 1 szt.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Artur Zabor
Danuta Hertel

[Signature]